

8206

ERRATUM AU MANUEL 00555696 - IND_E
ERRATUM TO INSTRUCTION MANUAL 00555696 - IND_E
BERICHTIGUNGSBLATT ZUR BA 00555696 - IND_E

Paragraphes 5.5, 5.5.2 et 5.5.3 Pièces de rechange des transmetteurs 8206	Sections 5.5, 5.5.2 and 5.5.3 Spare parts for transmitters 8206	Abschnitte 5.5, 5.5.2 und 5.5.3 Ersatzteile für Transmitter 8206
Les références de commande des cartes électroniques indiquées dans le manuel sont fausses. Veuillez contacter votre revendeur Bürkert.	Order codes for the electronic boards mentioned within the manual are wrong. Please contact your Bürkert sales office.	Die Bestell-Nummern der Elektronik-Platinen sind falsch. Wenden Sie sich bitte an Bürkert.

Subject to technical change without notice / Sous réserve de modifications techniques / Technische Änderung vorbehalten